

樋改修工事報告

平成13年 7月10日
施工：桜田板金工業所

改修前の樋状況（北側の下屋）



改修後の樋状況



北側の下屋



南側の上屋部の樋




北側上屋の樋



南側の雪止め
状況

(予定より広範囲に施工)



西側のブロックの破損状況



修理後の状況



屋根瓦棟の谷取り合い



コーティングにて崩れを止める



各所で瓦のシックイが崩れていきました。補修した為に現在崩れている個所はありませんが、2～3年位を目安にシックイの補修を考え頂きたいと思います。

雪止めの施工状況



瓦の補修（コンクリートボンド使用）



各所の瓦破損状況

