

屋根改修工事詳細報告

平成 13 年 11 月 24 日

施工：桜田板金工業所

二階屋根施工前の状況

軒天部は雨漏りの為、シミが沢山ありました。



施工後の状況



下屋東側の施工前の状況

改修後の状況



サービス工事

二階の軒天をすべて改修しました。



アンテナの下に耐酸被覆鋼板でアンテナからのもらい錆びをふせいでいます。



下屋の屋根上部の樋を新品に取替えました。



玄関の屋根やその他 7 箇所の庇を錆び止め入りの塗装で仕上げて有ります。

