

屋根改修工事内容

平成14年5月20日

施工：桜田板金工業所

改修前の屋根



改修後の屋根の予想



改修工事完了
予想に近い屋根に変わりました



東側の納まり

赤い部分が新しく施工した所です



トイレの天井が漏っていた上部の様子。

茶色い破風板に白いしみがあり屋根からの水と破風板から伝わった水が壁際から入っていました。
現在は屋根や破風板から入らない様になっています。