

明り取り雨漏り点検報告

平成14年5月29日
点検：桜田板金工業所

①




- は今までの明り取り屋根、屋根底に穴が空いています。は何年も経過して埃が溜まって雨水をせき止めている。

②



この部分に穴が空いているということです。

③



- では仮に水止め用のコーティングを塗ってあります。
1年位は持つような本当に仮処置です。

⑤



部分的でもかまぼこ型の明り取りドームを取付ける事をお勧めします。

