

屋根雨漏り修理報告

平成16年10月6日
施工：桜田板金工業所



ルーフファン角からの雨漏りについて
エプロンの下部を切断すると、勢い良く水が出て来ました。
屋内側に溢れていたと思われます。

対策： 雨水が入っても出やすくなる。（10° ロ下部カット）
上部の漏りそうな個所を念入りに補修する。

下部の写真

雨漏り箇所上部補修後の写真



その他、前回に漏った個所の補修
棟の場合、屋根自体が伸縮する為にいつかは切れて漏って
きます。

左の線のような既存棟板の上にかぶせるカバー設置工事をお
勧めします。