

屋根雨漏り修理予定

平成14年 7月19日
桜田板金工業所

～は明り取りの端部納めのビス留めがゆるみ
雨水が進入しています
昨年にルーフファン廻りの雨漏りと同じ原因です。

屋根板と鉄板の間に専用プライマーを塗り
変性シリコンコーティングを塗り新しくビス止め
し、更にコーティングを上に塗って劣化防止用の
アルミテープを貼り修理予定
前回と同じ方法で修理します。

下の写真は昨年修理した時の写真です。



は先日の大雨時に確認しましたが、漏っていませんでした。
この部分は構造が複雑で修理に費用が多く掛かります。



