

改修工事報告

平成 13 年 7 月 11 日
施工 桜田板金工業所

改修前状況



新規変形雨押え取付け



北側外壁改修前



改修後の状況



改修前の東側の屋根



改修後の状況



改修前の南側サッシ取り合い



改修後の状況



施工前の母屋東側の瓦水上




改修後の状況



コーティング劣化防止用アルミテープ



専用プライマーを塗り
変性シリコンを塗る。



コンクリート